


Ink Misting

Se le llama a las gotas finas de tinta que se forman en el rodillo durante el proceso de división de la película y salen volando del rodillo creando una neblina.



Causa	Recomendación
Demasiada tinta siendo empujada para alcanzar la densidad deseada.	Reemplazar las tintas por un modelo con mejor pigmentación, para poder generar películas mas delgadas.
La estática impacta el tren de rodillos.	Asegúrese de que la prensa esté correctamente conectada a tierra
Los rodillos están desgastados o mal ajustados	Verifique la dureza de los rodillos ahulados y verifique el estado de los mismos, ajustar parámetros a los recomendados por el fabricante de la maquina.
El tack de la tinta es muy bajo.	Consulte su proveedor de tinta para los ajustes requeridos
El tren de rodillos se sobrecalienta.	Ajuste la temperatura del agua del rodillo de enfriamiento
Balance incorrecto de tinta/agua.	Verificar el balance agua/tinta.