

Stripping

Es cuando los rodillos de tinta no pueden aceptar o transferir tinta.



Causa	Recomendación
El pH y la conductividad de la solución de la fuente es muy ácido.	Revisar y restablecer los parámetros recomendados.
Los rodillos de tinta no pueden aceptar o transferir tinta.	Carreras de agua altas. Ajustar balance Tinta/agua y checar ajustes en solución de la fuente.
Vibración de los rodillos.	Limpiar y des cristalizar el set de rodillos. Ajustar las huellas de los rodillos. Restablecer
Solucion de la fuente se emulsiona en la tinta.	Consulte a su proveedor de tinta y químicos.