

Feed Back

Feedback es cuando la tinta se descompone y circula de regreso a las bandejas de agua y los rodillos humectadores.



Causa	Recomendación
Mezcla de solución inadecuada	Verificar pH / Conductividad
Configuración del sistema de mezclado incorrecta.	Compruebe la configuración y ajústela según sea necesario
Rodillos contaminados	Limpiar y desensibilizar
Balance Tinta/agua, incorrecto.	Consulte los procedimientos sobre el balance correcto de tinta / agua.
Ajustes de rodillo incorrectos	Compruebe la configuración y ajústela según sea necesario
Rodillos fuera de especificaciones de dureza, muy suaves o muy duros.	Verifique la dureza de los rodillos y reemplace los necesarios.
Contaminación en tanque de recirculación.	Vaciar y limpiar el tanque de solución fuente, Reemplace los filtros y rellene con mezcla fresca.