


Picking

Es la acción de recoger o levantar el recubrimiento de papel y depositarlo sobre las mantillas, placas o rodillos.



Causa	Recomendación
Alta concentración de Solución fuente.	Verificar y ajustar la concentración de la mezcla de solución para la fuente.
Mucha agua sobre papel	Ajustar los balance Agua / tinta.
Sustrato con excesivo recubrimiento o Polvo generado en el hojeo, exceso de fibras sueltas.	Realizar tiradas de cinta y consultar con proveedor de papel. Si el rechazo es lo suficientemente grave, cambie a un papel más resistente y libre de pelusas.
Mala selección en el calibre del papel a imprimir, generando demasiada presión entre manta, placa y sustrato	Disminuir la presión de impresión. Vuelva a empacar mantillas o la placa según las especificaciones del fabricante.
Mantilla arrugada	Consulte su proveedor de la mantillas, verifique la compatibilidad del lavador de mantillas y rodillos
Exceso de tack en la tinta	Consulte su proveedor de tintas. Reducir el tack de tinta, consulte a su proveedor
Balance de agua/ tinta inadecuado	Ajuste balance de agua/ tinta para lograr el equilibrio adecuado.
El revestimiento genera mucho desprendimiento	Consulte su proveedor de papel.