


Poor Ink Transfer



Causa	Recomendación
Rodillos sucios o des calibrados.	Lave a fondo el tren de entintado. Si los rodillos están cristalizados con goma o pelusa, enjuague con agua caliente.
Rodillos mal colocados o dañados.	Inspeccione y ajuste los rodillos a las especificaciones.
Solución de fuente demasiado fuerte.	Consultar con su proveedor de solución de la fuente.
Tack de tinta a alto	Reduzca el Tack lo suficiente para superar el problema. Si el problema persiste, consulte con el proveedor de tinta.